



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

напольных плинтусов,
окрашенных в белый цвет





DECOMASTER

WWW.DECOMASTER.SU

3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.



Подготовьте поверхность



удалить пыль



очистить поверхность



выровнять стены и потолки



высушить



обезжирить

Инструменты и материалы



Карандаш



Рулетка



Ветошь



Угломер




Перчатки



Клей-герметик
Монтаж Декор



Резиновые и
металлические шпатели



Мелкозернистая
наждачная бумага



Торцовочная пила



Стусло и
мелкозубая ножовка



Пистолет под клей



Клей быстрой
фиксации Decomaster





Клей-шпатлёвка
Decomaster Ultra


РАЗМЕТКА



При помощи угломера произвести замеры угла помещения.



При углах не равных 90 градусам, использовать торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



Если угол в помещении равен 90 градусам - для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

Отсканируйте QR-код и ознакомьтесь подробнее с коллекцией напольных плинтусов, окрашенных в белый цвет.



МОНТАЖ ПЛИНТУСА



ШАГ 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.



ШАГ 2

Приложить изделие к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.




ШАГ 3

Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 час.



ШАГ 4

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене влажной тканью.



СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ




ШАГ 1

Обязательно обработать срез наждачной бумагой для качественного соединения деталей.




ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть молдинга.



ШАГ 3

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка, детали стыкуются плотно без зазоров и щелей.



ШАГ 4

Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 час.



ШАГ 5

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене влажной тканью.



КЛЕЙ

Для монтажа плинтуса к поверхности



Клей-герметик Монтаж-Декор

Профессиональный монтажный клей на основе гибридов полимера с высокой силой сцепления.

- Монтаж на любую поверхность
- Время корректировки до 30 минут
- Отсутствие запаха после монтажа
- Возможность демонтажа изделий на протяжении всего срока службы

Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий, эластичный клей, подходящий для любых поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут, время полного затвердевания – 24 часа.

Для фиксации стыков плинтуса



Клей быстрой фиксации Decomaster

Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан для быстрого и прочного склеивания стыков.

- Быстро фиксирует стыки
- Надежное соединение изделий

Позволяет производить аккуратное надежное соединение без подтеков и растекания. Не боится влаги. Время схватывания – не более 1 минуты, время полного затвердевания – до 10 минут.



WWW.DECOMASTER.SU

vk.com/decomaster_official

zen.yandex.ru/decomaster

t.me/decomaster_su